

CONTRATISTA OBRAS CIVILES

CALLE CERRITO N°1 LA HERRADURA - COQUIMBO - CEL: 839 027 54-carrivalmonte@hotmail.com

PRESUPUESTO N°: 27-11-2014-16.33

OBRA REPARACION PUERTA DE ALUMINIO
 PROPIETARIO: CORPORACION MUNICIPAL G.G.VIDELA
 UBICACION LA CIA- LA SERENA

ITEM	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	GASTOS GENERALES	GL	0,00	\$ 15.000	\$ 0
2	OBRAS DE ALUMINIOS				
3.0	MAMPARA				
a	REPARACION PUERTA XELENTIA UBICADA EN PASILLO SAPU				
b	MANTENCIÓN PUERTA DE ALUMINIO SAPU	GL	1	\$ 155.000	\$ 155.000
				TOTAL	\$ 155.000
				19% IVA	\$ 29.450
				TOTAL	\$ 184.450

NOTA ***** PLAZO DE EJECUCION: 1 DIAS CORRIDOS DESDE CONFIRMACION DE PRESUPUESTO

Ruben Bravo Zamorano

De: Ruben Bravo Zamorano [rbravo@corporacionggv.cl]
Enviado el: jueves, 27 de noviembre de 2014 12:17
Para: 'Jenny Vargas'
CC: 'clommatzsch@corporacionggv.cl'; 'Eugenia Cifuentes Lillo'; 'Centro de Salud Juan Pablo Segundo'; 'Andrea Taquias Alfaro'; 'Lorena Casarín Muñoz'
Asunto: RE: Visita Operarios corporacion
Datos adjuntos: REPARACION PUERTA PASILLO SAPU.XLS

Estimada:

Ya hablé con el Proveedor Carlos Valdivia, el Martes realizará el trabajo, el ppto es el mismo que te envié para conocimiento el día de ayer, lo revalidará con fecha actualizada para realizar la OC correspondiente desde Salud, les pido colaboración en relación al informe de recepción conforme, esto una vez ejecutado los trabajos.

Atte.



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

RUBÉN BRAVO ZAMORANO,
Coordinador Depto. de Salud
Corporación Municipal G.G. Videla

e-mail: rbravo@corporacionggv.cl
fono: 56 51 544177
www.corporacionlaserena.cl

De: Jenny Vargas [mailto:jvargas@corporacionggv.cl]
Enviado el: jueves, 27 de noviembre de 2014 10:30
Para: 'Ruben Bravo Zamorano'
CC: clommatzsch@corporacionggv.cl; 'Eugenia Cifuentes Lillo'
Asunto: RE: Visita Operarios corporacion

Ruben, efectivamente se debe externalizar la obra.

Saludos.



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

JENNY VARGAS DIAZ
Ingeniero Constructor
Unidad de Infraestructura
Corporación Municipal G.G. Videla
e-mail: jvargas@corporacionggv.cl
fono: 56 51 544323
www.corporacionlaserena.cl

De: Ruben Bravo Zamorano [mailto:rbravo@corporacionggv.cl]
Enviado el: jueves, 27 de noviembre de 2014 10:22
Para: 'Unidad de Infraestructura CMGGV'
Asunto: RV: Visita Operarios corporacion

Estimadas:

Reenvío correo de enviada por JP II, les pido corroboren lo que señalan esto para que yo pueda solicitarle a Don Germán Ahumada su ppto.

Saludos Rubén



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

RUBÉN BRAVO ZAMORANO,
Coordinador Depto. de Salud
Corporación Municipal G.G. Videla

e-mail: rbravo@corporacionggv.cl
fono: 56 51 544177
www.corporacionlaserena.cl

De: páme [<mailto:pamela.tordoya@gmail.com>]
Enviado el: jueves, 27 de noviembre de 2014 10:14
Para: Ruben Bravo Zamorano
CC: Centro de Salud Juan Pablo Segundo
Asunto: Fwd: Visita Operarios corporacion

Estimado Rubén,

junto con saludar, te comento que ayer acudió la cuadrilla de la corporación, que al ver la puerta que tenemos en mal estado refirieron que no manejaban ese tipo de arreglos y se retiraron, por lo que queda pendiente la visita de don Germán Ahumada para la reparación.

Sin otro particular y atenta a tu respuesta,
se despide afectuosamente

Pámela Tordoya Acuña
Matrona
Subdirectora CESFAM Juan Pablo II
La Serena
Teléfono CESFAM: 051-2672981
Anexo Directo: 051-2672986

----- Mensaje reenviado -----

De: **ibar ricardo morgado malebran** <ibar_laserena@hotmail.com>
Fecha: 27 de noviembre de 2014, 6:57
Asunto: Visita Operarios corporacion
Para: "pamela.tordoya@gmail.com" <pamela.tordoya@gmail.com>

Junto con saludarle informo a usted que ayer 26 de Nov. 2014 siendo las 16.00 aprox ingresan dos maestros operarios enviado por la Corporación. Todo indica que les fue entregada información errónea respecto a lo que realmente requeríamos pues llegaron con una máquina soldadora y herramientas para reparar una estructura metálica.

Posteriormente les informe sobre el problema de la mampara de aluminio y les acompañe al sector SAPU. Observaron el lugar, chequearon la estructura de aluminio he informaron que ellos no manejaban el tema de reparar estructuras de este material por lo que de inmediato se retiraron.

Atentamente
Ibar
Mantencion.