Carlos Ramón Urrutia Rojas
Fono: 9-8820632
Servilucserena@hotmail.com
Teniente Merino #2196, Cía. Baja- L/S

23/07/2014

SEÑORES CORPORACION GABRIEL GONZALEZ VIDELA

COTIZACION CONSULTORIO LAS COMPAÑIAS

compresor marca SCHULZ serie 226679, el cual se encuentra en mal estado.

Este compresor tiene mala las membranas de retención de aire y también tiene malo los anillos; lo cual hace imposible su funcionamiento. Este problema se ocasiona por el exceso de trabajo de este también tiene rota la viela del motor

NOTA: Detalles de reparación:

2. Cambio de anillos
3. Cabio de membranas
4. Cambio de filtros
5. Rectificar cilindros
6. Cambiar empaquetaduras

Valor total: $198.000 IVA Incluido

Atte;

Carlos Ramón Urrutia Rojas