



25/11/2014

Carlos Ramón Urrutia Rojas

Fono: 9-8820632

Servilucserena@hotmail.com

Teniente Merino #2196, Cía. Baja- L/S

CORPORACION GABRIEL GONZALEZ VIDELA

COTIZACION

Por reparación de equipo amalgamador

1. Cambio de depósito de mezclador
2. Cambio de eje de cigüeñal
3. Cambiar mezcla de mercurio y amalgama
4. Cambio de engranajes

Valor total del trabajo: \$183.750 IVA incluido

Atte;


Carlos Ramón Urrutia Rojas