



INFORME DE VEHICULO KIA BESTA 2.7

PATENTE YP 88 -14

Comunico que en Presupuesto N° 2481 efectuado a vehículo KIA BESTA y en la cual se emite la Orden de Compra pertinente por ustedes.

Al comenzar con el desarme para la reparación correspondiente, nos encontramos con la camisa del cilindro N° 3 trisada. Por este motivo no se pudo continuar con la reparación, ya que esto modificaba los valores del Presupuesto Original.

Explico que en el Presupuesto entregado, se consideró lo normal que sucede en cualquier calentón de motor, ya que no se puede ver si hay daños posteriores, solo hasta el desarme de éste.

Me he visto en la obligación de entregar este argumento para que sean analizadas por alguien con conocimientos básicos de mecánica y se pueda entender la situación antes expuesta, siendo mi consulta: ¿si se emitirá una nueva Orden de Compra por los valores adicionales?, o ¿se anulará la que existe y se emitirá una nueva Orden por el valor total de la Reparación?.

Johnny Rios Mamani
CENTRO TECNICO MECANICO

La Serena, 28 de Marzo del 2014.