

ISIDORO HERNAN ZAPATA RODRIGUEZ

6.498 F36-K

Mecánica Automotriz, Rectificado de Tambores y Discos de Frenos  
Cambio y Venta de Balatas y Pastillas de Freno, Amortiguadores  
Desabolladura y Pintura Automotriz, Reparación de Escapes

AVDA PANORAMICA N° 4381 LA SERENA  
FONO 273785 99517882

*gimcc Zapata*  
*consultas*  
*mail.com*

### PRESUPUESTO N° 01

Nombre: Corporación Municipal Gabriel Gonzalez Videla la Serena		
Dirección: Anima de Diego La Serena		
Marca: Toyota	Modelo: Hiace Commuter 2,5 cc	Color: Blanca
Patente: CT FC-24	Vin: JTFJSO2P6B0021843	AÑO: 2011
Fecha: 15/04/2015		Km: 156,616
Item	Detalle	Precio \$
1.-	Cambiar correa de distribución	34.800
2.-	Cambiar tensor hidraulico	59.800
3.-	Cambiar tensor guia	36.900
4.-	Cambiar correa de mandos multiples	47.600
5.-	Cambiar pastillas de freno	46.800
6.-	Rectificar discos de freno	24.600
7.-	Cambiar balatas de frenos	45.900
8.-	Rectificar tambores de freno	28.600
9.-	Materiales e insumos	18.600
10.-	Mano de obra	148.000
SE CONSIDERA REPUESTOS ALTERNATIVOS		
NETO		491.600
IVA		93.404
TOTAL		585.004

Isidoro Hernan Zapata Rodriguez

Cliente