

LUBRITEC

Luis A. Méndez Ponce
Rut 5.998.038-6
Nicaragua 1620 Cía, Alta Fono 2257956
La Serena

La Serena, 09 de Enero de 2014

Señores
Corporación Municipal Gabriel Gonzalez Videla
Anima de Diego # 550
LA SERENA
GIRO : EDUCACION

COTIZACION 03/01 : POR LAS SIGUIENTES REPARACIONES Y REPOSICIONES Y MANTENCIONES:

FURGON HIUNDAY PAT DS SW 88

Reparaciones eléctricas:

Reemplazo de 2 ampolletas foco mayor H .7 55/60 watts , focos traseros de posición, y revisión y mantención de circuito de frenos retroceso intermitentes lado derecho y reemplazo de ampólleta neblinero H 810 liquido frenos , , \$ 54.000.-

CAMIONETA NISSAN PT 5283 (Sr. Sergio Henández)

Servicios de Mantención , Cambio de Aceite de Motor Helix 10 w 40 con filtro W 610/82
Agua de radiador con Coolant 71, liquido de frenos, Pack Bujías K16 XRU
Aceite de Caja de cambio y Diferencial, aceite 80 W 90
2 focos Silvin rectangular 7" 65.600

LOS VALORES INCLUYEN MANO DE OBRA , MATERIALES Y/O REPUESTOS.-

SUB TOTAL	108.908 .-
19% IVA	20.692.-
TOTAL	129.600.-

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

LUBRITEC
LUIS A. MENDEZ PONCE
LUIS ALBERTO MENDEZ PONCE
NICARAGUA 1620 CÍA, ALTA, LA SERENA

