

## PROCEDIMIENTO PARA ERRADICAR PLAGA DE MURCIÉLAGOS COLEGIO EL ROMERO

En la visita a terreno realizada en el día de ayer 17 de noviembre del 2014, se pudo verificar lo siguiente :

- En el Segundo piso del establecimiento, específicamente en el entretecho de un área de 171 m<sup>2</sup> (salas de clases y pasillos).se encuentra habitado por una plaga de murciélagos.
- Por la cantidad de excretas esparcidas en el entretecho deben estar habitando el sector por a lo menos 6 meses.
- Permanecen todo el día en el sector y entre las 20:00 y 21:00 salen, volviendo al lugar una vez que comienza a aclarar.

## PROPUESTA PARA ERRADICAR PLAGA DE MURCIÉLAGOS

### I.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASPIRADO

1. Se planifica el trabajo con personal del Colegio y con el Prevencionista de Riesgos de Sustenta Ltda. a fin de garantizar la ejecución de un trabajo seguro.
2. Entrega a los responsables del Colegio de las medidas de pre y post aplicación asociadas a los tratamientos que se aplicarán.
3. Se instalan andamiajes certificados para acceder al entretecho y se instalan tableros de pino para desplazarse por el entretecho.
4. Se espera el retiro de los murciélagos adultos del entretecho. Alrededor de las 20:00 hrs.
5. Se expulsan del entretecho aquellas especies que no pudieron salir (medidas de seguridad extremas (guantes descarnes, mascarillas, ropa seguridad apropiada).
6. Con sistema de aspiración se procede al retiro de excretas de murciélagos y aves que habitan el sector.
7. Retiro de animales muertos, los cuales se envuelven y se retiran del recinto.
8. Limpieza general del entretecho y pasillo del 2do piso

## II.- SELLADO DEL ENTRETECHO

9. Después que se haya concluido con la labor de limpieza se procede a sellar con espuma de poliuretano cada espacio que permita el ingreso de especies como palomas, murciélagos, etc. (aproximadamente 50 metros lineales).

## III.- CONTROL DE MURCIÉLAGOS

1. Aplicación de Dryquat sanitizante en toda la zona tratada a fin de eliminar todos los microorganismos y bacterias que acompañan a estos vectores.
2. Retiro de todos los elementos de protección y seguridad utilizados en el procedimiento.
3. Evaluación y seguimiento: se realiza días posteriores (los que sea necesario).
4. Entrega de informe final. (entrega de catastro con situación final) Fotos y videos.
5. Los plazos de ejecución de los servicios son de 2 días que incluye los procesos de inspección, preparación, aplicación , desarme , limpieza.
6. Los trabajos están garantizados por 6 meses.
7. La propuesta está acotada a erradicar murciélagos desde el sector estipulado (donde actualmente está establecida la plaga) y no de todo el colegio.
8. Para la ejecución de los trabajos en los tiempos estipulados, se trabaja con 4 personas.

## IV.- COSTOS ASOCIADOS

Valor neto \$ 490.000

Boris Correa Valenzuela  
Sustenta Servicios Integrales

COQUIMBO, NOVIEMBRE 18 DEL 2014