

SEÑOR (ES) : DAVID ROSALES BORDOY R.U.T. : 6042650-9
 DIRECCION : BUSIL 2807, CA PLIA FONO 225734
 DESTINADO A : EDUCACION (TRASLADO DE ALUMNOS)
 PROYECTO o PROGRAMA : MANTENIMIENTO
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : CONDUCTORES DE BUSES COMUNALES

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		BUS PATENTE ECCR. P5		
		CONDUCCION ROBINSON ZEPEDA		
		CAMBIO ACEITE - FILTRO AC.		
		FILTRO PETROLIO - CAMBIO BOMBA		
		FILTRO PINE		62.000
		BUS DBLS. 23		
		CONDUCCION (NILSON BINCENIA)		
		CAMBIO ACEITE MOTOR		
		FILTRO ACEITE		
		FILTRO PETROLIO		
		ACEITE HIDRAULICO		
		FILTRO PINE		49.500

Sub - Total 111.500
 Descuento _____
 % I.V.A. 21.185
TOTAL \$ 132.685

Condiciones de Pago : _____

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

--	--	--	--

REQUISITO DE COTIZACIONES :

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
- De 5,1 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones
- De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____