

ICE- 20170 ICE- 20170

JOSE ESTEBAN IRARRAZABAL ROJAS  
OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION  
PSJE. CALINGASTA 1224 - PORTAL DEL ELQUI  
LA SERENA

RUT: 70.892.100-9

FACTURA

Nº 000016

S.I.I. - LA SERENA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014


La Serena, 18 de Junio del 2014.

Señor(es): Cooperación Municipal Gabriel González RUT: 70.892.100-9

Dirección: Ancha de Diego #550 Ciudad: La Serena

Giro: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_ Comuna: La Serena

Por lo siguiente a: JOSE ESTEBAN IRARRAZABAL ROJAS DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	P. Total
	U.rito tecnica CEFAM RAUL SILVA HENRIQUEZ		107.000.-
			
Cancelado: _____ de _____ del 20 _____			
Son: <u>Ciento siete mil pesos.-</u>			
Nombre: <u>AUDITA TRAVAS</u> RUT: <u>70.053.140-3</u>		TOTAL NETO	\$ 89.916
Fecha: <u>18/06/14</u> Recinto: <u>Cooperación G.G.V.</u> Firma: <u>Audita</u>		% I.V.A.	\$ 17.084.-
<small>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de la mercadería o servicio prestado ha sido recibido.</small>		TOTAL FACTURA	\$ 107.000.-

Wasa Menasca G. - Imprenta Libertad - Brasil 451 - La Serena - Rut. 7.509.870 - 5 - Fono/Fax: 221790

ORIGINAL: CLIENTE

24426100

---

**Ruben Bravo Zamorano**

---

**De:** Ruben Bravo Zamorano [rbravo@corporacionggv.cl]  
**Enviado el:** lunes, 16 de junio de 2014 13:38  
**Para:** 'Lorena Casarín Muñoz'  
**CC:** 'Unidad de Infraestructura CMGGV'; 'Andrea Taquias Alfaro'  
**Asunto:** Informe cortes electricos CESFAM Raul Silva Henriquez

Estimada Dra. Casarin:

Junto con saludarle reenvío informe enviado por el proveedor que realizó los trabajos eléctricos en dicho CESFAM el año pasado, en este correo señala que los problemas eléctricos se generaron por el mal uso que se le ha dado a la red instalada, esto por parte de los funcionarios del CESFAM en cuestión. Dado que ninguno de los problemas estaba relacionado con calidad las instalaciones mismas y que el proveedor concurre al lugar, solicita este último se cancele su visita por ser esta de carácter técnico y no de garantía, para lo cual solicito a usted autorizar el pago de esto. Cabe recordarle que en reiteradas ocasiones se ha señalado a los diferentes centros hagan uso correcto de los circuitos eléctricos de sus centros para evitar situaciones como la ya señalada.

Atento a sus instrucciones, se despide:

Rubén Bravo

---

**De:** Pepe Irarrazabal [mailto:pepe.irarrazabal@hotmail.com]  
**Enviado el:** viernes, 13 de junio de 2014 16:41  
**Para:** Ruben Bravo Zamorano  
**Asunto:**

Informe técnico de problemas eléctricos CESFAM RSH

Se concurre a CESFAM RSH día Jueves 12 de Mayo, se detecto lo siguiente:

\* UPS con falla, lo que provoca un corte circuito en su interior debido al uso o algun movimiento brusco en sus cables de coneccion.

\* Al revisar tablero eléctrico, se encuentra protección diferencial activado de computación del sector de Morbilidad infantil se concurre a dicho sector y en ampliacion de Box azul se encuentra computador conectado en enchufe de servicio normal y no en el de computación (hubo cambio de posición de escritorio), se coloco otro enchufe (maggi de seguridad) para el computador y quedo problema solucionado (enchufe proporcionado por el encargado de computación)

\* En ventanilla SOME se encuentra zapatillas de enchufes conectado a circuito de servicio para computador lo que no corresponde.

En resumen no existe tal falla en instalación del sistema eléctrico realizado por nosotros, si no al mal uso que se esta haciendo de este, lo que llevara a perder la garantía existente. Todas estas indicaciones se hicieron en el informe final como también a la dirección sobre el buen uso del sistema eléctrico.

Esto nosotros lo registramos como una visita técnica, esta tiene un costo de \$107.000 con IVA.

Atte Adolfo Cordones C.  
Técnico eléctrico autorizado

José Irarrázabal R.  
Contratista

\_\_\_\_\_ Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>

\_\_\_\_\_ Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>

