



SISTEMA DE:
 INYECCION ELECTRONICA
 MECANICA GENERAL
 AFINAMIENTOS
 FRENOS
 SUSPENSION HIDRAULICA
 AJUSTE DE MOTOS
 CAJAS DE CAMBIO
 DESABOLLADURA-PINTURA
 SCANERR CITROEN -PEUGEOT

PRESUPUESTO

2533

SEÑORES	CORPORACION MUNICIPAL	FECHA	24/02/2014
DIRECCION		TEL	
		TELEFONO	

DATOS DEL VEHICULO					
MARCA	MERCEDES	MODELO	SPRINTER	COLOR	
PATRÓN	WS 27 30	AÑO		MECANICO	J. RIOS

DETALLE DE TRABAJO	MANO OBRA	REPUESTOS
cambio líquido de freno	10.000	
líquido de freno		5.200
cambio filtro petroleo, y decantador	30.000	
filtro de petroleo		29.500
y filtro de decantado		32.000
cambio correa de servicio	5.000	
1 correa de servicio		29.900
desmontar y montar radiador de agua	30.000	
reparar radiador de agua		35.000
cambio de ampolleta baja lado izquierdo	3.000	4.900
cambio foco trasero lado izquierdo	3.000	75.000
alineación		18.000
chequeo crucetas (desmontar y montar cardan)	22.000	
revisión frenos delanteros	16.000	
revisión frenos traseros	16.000	
balanceo		18.000
eliminar y pintar oxido del cotner	90.000	50.000
desmontar y montar parabrisa		50.000

OBSERVACION

NETO	572.500
19% IVA	108.775
TOTAL	681.275

Zimbra:

asanchez@corporacionggv.c

± Tamaño de fuente -

RV: mantención programada clínica móvil dental equipo de salud rural.

De : Ruben Bravo Zamorano <rbravo@corporacionggv.cl>

mié, 19 de feb de 2014 17:04

Asunto : RV: mantención programada clínica móvil dental equipo de salud rural.

Para : fberenguela@corporacionggv.cl

CC : 'Adolfo Sanchez Sanchez' <asanchez@corporacionggv.cl>

Estimados:

Para vuestro conocimiento.

Atte.

Rubén

De: Eduardo Rojas [mailto:eduardorojasp@gmail.com]

Enviado el: martes, 18 de febrero de 2014 18:32

Para: Rubén Bravo

Asunto: Fwd: mantención programada clínica móvil dental equipo de salud rural.

Estimado Rubén te envío el mail que me mando el doctor Fuentealba del estado de la clínica móvil, para que estés al tanto.
Saludos cordiales.

----- Mensaje reenviado -----

De: **flavio fuentealba** <ffuentealba1@gmail.com>

Fecha: 18 de febrero de 2014, 13:50

Asunto: mantención programada clínica móvil dental equipo de salud rural.

Para: asanchez@corporacionggv.cl

Cc: equiporural@corporacionggv.cl, Eduardo Rojas <eduardorojasp@gmail.com>

Junto con saludar, adjunto listado de situaciones y equipamiento que requiere ser revisado y reparado en la clínica móvil dental según sea el resultado de su evaluación:

- mantención mecánica completa atrasada 23000 kilómetros aproximadamente.
- filtración de agua por falla de sello en instalación de parabrisas delantero
- plumillas en paupérrimo estado
- arco metálico de parabrisas claramente oxidado y corroído
- intercomunicador defectuoso, no enciende (radio de comunicación)
- pérdida de líquido por parte del radiador del motor del móvil
- alineación y balanceo por recambio neumáticos delanteros
- evaluar necesidad de recambio o rotación neumáticos traseros
- cambio ampolleta luz baja foco frontal lado piloto (quemada)
- posibilidad de recambio foco señalizador trasero lado piloto (roto)
- revisión y reparación del aire acondicionado (recarga)
- revisión de falla eléctrica del aire acondicionado (se producen diferencias de voltaje con consecuencia de corte al funcionar con la opción de enfriamiento)
- compresor dental de carter seco carga de manera continua (pérdida de compresión)
- brazo de soporte del equipo generador de rayos X esta defectuoso, con pérdidas de pasadores de soporte articulares.
- revisión completa sillón dental y equipamiento acorde.
- evaluar posibilidad de cambiar superficie del mesón de trabajo posterior (agrietado, fracturado)
- mantención del motor generador eléctrico marca Honda (nunca se le ha realizado)
- recarga de extintor por vencimiento.
- revisión, reparación o recambio de los estanques de almacenaje de agua y colector de desecho biológico (fallas anteriormente informadas)

me permito acotar que si bien la lista parece eterna y bastante exigente, recalco que la clínica móvil dental tiene 7 años de funcionamiento prácticamente ininterrumpidos y estas mejoras se presentan como necesarias para poder mantener una óptima calidad de servicio y por sobre todo cumplir con las normas y estándares exigidos por la autoridad sanitaria competente.

Sin más que expresar mi gratitud a su pronta gestión, se despide;

Dr. Flavio Fuentealba Cartes
Cirujano Dentista
Coordinador Dental Equipo de Salud Rural.

Ruben Bravo Zamorano

De: Isidoro Hernán Zapata Rodríguez [imec.zapata@hotmail.com]
Enviado el: miércoles, 26 de febrero de 2014 19:16
Para: Ruben Bravo Zamorano
Asunto: RE: Solicitud de cotizacion CLinica Dental Movil
Datos adjuntos: Ppto. Sprinter.xlsx

Adjunto remito a Ud., Presupuesto solicitado.

Atte.

Isidoro Zapata R.

Taller Mecánico

La Serena

2273785

> From: rbravo@corporacionggv.cl
> To: imec.zapata@hotmail.com
> CC: asanchez@corporacionggv.cl
> Subject: Solicitud de cotizacion CLinica Dental Movil
> Date: Tue, 25 Feb 2014 15:57:16 -0300
>
> Estimado Proveedor:
>
> Solicito a su persona, favor cotizar los servicios requeridos en archivo
> adjunto, le solicito por favor ver la posibilidad de enviarla a mas tardar
> mañana, por último le pido me señale estimado el plazo de ejecución de los
> trabajos y si requiere ver el vehículo le pido me avise para coordinar esto.
>
> Atte.
>
> Rubén Bravo

Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de virus 9335 (20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>

SOLICITUD DE COTIZACION			
MARCA	MERCEDES	MODELO	SPRINTER DOBLE RUEDA
PATENTE	WS 2730	AÑO	2008
COLOR	BLANCO		
CANTIDAD	DETALLE DE TRABAJO	MANO DE OBRA	REPUESTOS
1	Cambio de freno	48.000.-	178,000.-
1	Líquido de Freno	8.000.-	14,000.-
1	Cambio de Filtro y decantador	35.000.-	112,000.-
1	Filtro de petróleo	12.000.-	32,900.-
1	Filtro de decantado	29.800.-	64,900.-
1	Cambio correa de servicio	25.000.-	103,400.-
1	Correa de servicio	18.900.-	84,800.-
1	Desmontar y montar radiador de agua	65.000.-	365,400.-
1	Reparar radiador de agua	189.000.-	189,000.-
1	Cambio de ampolleta baja lado izquierdo	8.000.-	16,800.-
1	Cambio foco trasero izquierdo	18.000.-	104,900.-
1	Alineacion	28.000.-	28,000.-
1	Chequeo crucetas (desmontar y montar cardan)	35.000.-	35,000.-
1	Revisión frenos traseros	24.000.-	24,000.-
1	Balanceo	24.000.-	24,000.-
1	Eliminar y pintar oxido del cotner	95.000.-	180,000.-
1	Desmontar y montar parabrisas	45.000.-	335,000.-
OBSERVACIONES	SE CONSIDERAN REPUESTOS ORIGINALES	NETO	1.892.100.-
		19% IVA	359.499.-
		TOTAL	2.251.599.-