



27/11/2023

Carlos Ramón Urrutia Rojas

Fono: 9-8820632

Servilucserena@hotmail.com

Teniente Merino #2196, Cía. Baja- L/S

SRES CORPORACION GABRIEL GONZALEZ VIDELA

COTIZACION

Por mantención correctiva de compresor dental ubicado en CESFAM Juan Pablo Segundo

Trabajos a realizar

1. Reparación de filtros
2. Reparación de correa de ventiladores
3. Revisión de niveles de líquidos refrigerantes
4. Revisión y reparación de contactores de partida
5. Revisión y reparación de válvula de despiche

valor total: \$780.000 más impuestos

Atte.;

Carlos Ramón Urrutia Rojas

