

Ruben Bravo Zamorano

De: Adolfo Sanchez Sanchez [asanchez@corporacionggv.cl]
Enviado el: jueves, 20 de marzo de 2014 10:53
Para: Ruben Bravo Zamorano
Asunto: Fwd: PRESUPUESTO PEUGEOT BOXER
Datos adjuntos: 2553 CJ-LR-20 CORPOIRACION MUN.ods

DON RUBEN, REFERENTE AL PRESUPUESTO ENVIADO POR CTM, LE COMUNICO QUE EL SILENCIADOR ES UN TUBO QUE SE DESENBALLETO (FISURA/QUEBRADO) ES UN CENSOR ACOPLADO DONE ESTARIA LA FALLA, ESTA CORESPONDE AL EGR QUE ES QUE REGULA LOS GASES DEL MOTOR, ES UNA VALVULA FUNDAMENTAL PARA EL FUNIONAMIENTO DE ESTE YA QUE LO REGULA, EL CONDUCTOR NOTO TIRONES Y ACELERACIONES QUE DESCONTROLABA LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR, ESTOS SINTOMAS SON LOS QUE INDICAN DE ALGUNA MANERA LAS FALLAS DEL MOVIL. ESTE PEUGEOT BOXER CORRESPONDE A UNO DE LOS VEHICULOS MAS IMPORTANTE DE NUESTRO FLOTA, DEBIDO A QUE TRASLADA DISCAPACITADOS Y SOLO TENEMOS 2, POR LO QUE SE REQUIERE EN FORMA URGENTE LA OPERATIVIDAD DE ESTE MOVIL, PARA LA GRAN DEMANDA PACIENTES QUE DEBEN SE TRASLADADOS A LOS CENTROS ESPECIALZADOS.

Vía: ¿Cómo saber si la válvula EGR necesita ser cambiada? | Curiosoando
<http://curiosoando.com/como-saber-si-la-valvula-egr-necesita-ser-cambiada#ixzz2wVfYp7x4>

----- Mensaje reenviado -----

De: "centro tecnico mecanico ltda" <ctecnico.mecanico@gmail.com>
Para: "asanchez" <asanchez@corporacionggv.cl>
Enviados: Miércoles, 19 de Marzo 2014 18:21:33
Asunto: PRESUPUESTO PEUGEOT BOXER

FAVOR ENVIAR A LA BREVEDAD RESPUESTA PARA ENCARGAR REPUESTO YA QUE ESTE NO SE ENCUENTRA EN STOP BEN LA REGION

--
ADOLFO SANCHEZ SANCHEZ
ESTADISTICA
544418

Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de virus 9335
(20140124)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>